



Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että yritys on todettu päteväksi toteuttajaksi tässä todistuksessa mainituilla toimialoilla.

Suomen LVIS-Huolto Oy

Y-tunnus 2263460-2, paikkakunta Järvenpää

LVI-asennukset

Lämpö- ja vesijohtoasennukset - Liike-, toimisto- ja julkiset rakennukset (32.1.2), Lämpö- ja vesijohtoasennukset - Asuin- ja palvelusainrakennukset (32.1.3), Lämpö- ja vesijohtoasennukset - Sairaala- ja laboratoriorakennukset (32.1.5), Lämpö- ja vesijohtoasennukset - Vaativat erikoisrakennukset (32.1.6), Lämpö- ja vesijohtoasennukset - Muut rakennukset ja rakennelmat (32.1.7), Lämpö- ja vesijohtoasennukset - Vesivirtojen mittaus (32.1.8), Lämpö- ja vesijohtoasennukset - Lämpöpumppuasennukset (alle 3 kiloa) (32.1.9), Lämpö- ja vesijohtoasennukset - LV-tekniset huollot (32.1.10), Ilmanvaihtoasennukset - Liike-, toimisto- ja julkiset rakennukset (32.2.2), Ilmanvaihtoasennukset - Sairaala- ja laboratoriorakennukset (32.2.5), Ilmanvaihtoasennukset - Vaativat erikoisrakennukset (32.2.6), Ilmanvaihtoasennukset - Muut rakennukset ja rakennelmat (32.2.7), Ilmanvaihtoasennukset - Ilmanvaihdon mittaukset (32.2.8), Ilmanvaihtoasennukset - Ilmanvaihdon puhdistus ja nuohous (32.2.9), Ilmanvaihtoasennukset - IV-tekniset huollot (32.2.10)

Pätevyystodistus nro 2486. Voimassa 30.4.2027. Liitteet: pätevyysraportti, referenssiluettelo ja kaupparekisteriote.

Johanna Holmström
toimitusjohtaja

Pätevyyden saamiseksi yrityksen on osoitettava, että sillä on riittävä tekninen osaaminen ja resurssit kunnossa; se on hoitanut tilaajavastuulain veloitteet ja sen tilinpäätöstiedot ovat kunnossa. Pätevyyttä hakeva ja sen saanut yritys vastaa RALAlle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Yritys voidaan poistaa pätevyysrekisteristä arviointilautakunnan päätöksellä, mikäli yritys ei täytä RALA-pätevyyden vaatimuksia eikä ryhdy kohtuullisessa ajassa riittäviin korjaviin toimenpiteisiin.



Bedömningsnämnden för Bygandets Kvalitet BYKVA rf har på ansökan beviljat detta behörighetscertifikat som ett bevis på att företaget har konstaterats vara en behörig genomförare i de branscher som nämns i detta certifikat.

Suomen LVIS-Huolto Oy

FO-nummer 2263460-2, ort Järvenpää

VVS-installationer

Värme- och vattenledningsinstallationer - Affärs-, kontors- och offentliga byggnader (32.1.2), Värme- och vattenledningsinstallationer - Bostads- och servicebostadsbyggnader (32.1.3), Värme- och vattenledningsinstallationer - Sjukhus- och laboratoriebyggnader (32.1.5), Värme- och vattenledningsinstallationer - Krävande specialbyggnader (32.1.6), Värme- och vattenledningsinstallationer - Övriga byggnader och konstruktioner (32.1.7), Värme- och vattenledningsinstallationer - Mätning av vattenflöde (32.1.8), Värme- och vattenledningsinstallationer - Värmepumpsinstallationer (under 3 kilogram) (32.1.9), Värme- och vattenledningsinstallationer - VV-tekniskt underhåll (32.1.10), Ventilationsinstallationer - Affärs-, kontors- och offentliga byggnader (32.2.2), Ventilationsinstallationer - Sjukhus- och laboratoriebyggnader (32.2.5), Ventilationsinstallationer - Krävande specialbyggnader (32.2.6), Ventilationsinstallationer - Övriga byggnader och konstruktioner (32.2.7), Ventilationsinstallationer - Ventilationsmätningar (32.2.8), Ventilationsinstallationer - Rengöring och sotning av ventilationsystem (32.2.9), Ventilationsinstallationer - Ventilationstekniskt underhåll (32.2.10)

Certifikatnummer 2486. I kraft fram till 30.4.2027. Bilagor: behörighetsrapport, referensförteckning och handelsregisterutdrag.

Johanna Holmström
verkställande direktör



The Construction Quality Association RALA's Certification Board has, in response to an application, granted this Certificate of Competence as proof that the company has been found competent to operate in the fields specified below.

Suomen LVIS-Huolto Oy

Business ID 2263460-2, location Järvenpää

Heating, plumbing, ventilation and air-conditioning installations

Heating and plumbing installations - Commercial, office and public buildings (32.1.2), Heating and plumbing installations - Residential and service buildings (32.1.3), Heating and plumbing installations - Hospital and laboratory buildings (32.1.5), Heating and plumbing installations - Complex special buildings (32.1.6), Heating and plumbing installations - Other buildings and structures (32.1.7), Heating and plumbing installations - Water flow measurements (32.1.8), Heating and plumbing installations - Heat pump installations (less than 3 kg) (32.1.9), Heating and plumbing installations - Heating and plumbing maintenance (32.1.10), Ventilation and air-conditioning installations - Commercial, office and public buildings (32.2.2), Ventilation and air-conditioning installations - Hospital and laboratory buildings (32.2.5), Ventilation and air-conditioning installations - Complex special buildings (32.2.6), Ventilation and air-conditioning installations - Other buildings and structures (32.2.7), Ventilation and air-conditioning installations - Ventilation and air-conditioning measurements (32.2.8), Ventilation and air-conditioning installations - Ventilation and air-conditioning system cleaning and sweeping (32.2.9), Ventilation and air-conditioning installations - Ventilation and air-conditioning maintenance (32.2.10)

Competence certificate no 2486. Valid until 30.4.2027. Appendices: competence report, list of references and extract from the trade register.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Johanna Holmström", on a light blue background.

Johanna Holmström
Managing Director

In order to obtain a competence certificate, the company must demonstrate that it possesses sufficient technical competence and adequate resources, and has duly fulfilled its obligations under the Contractor's Obligations and Liability Act as well as made the required financial disclosures. The company that applied for and was awarded with the Certificate of Competence is liable for the accuracy of the information submitted to the Construction Quality Association. A company may be removed from the Association's Competence Register by a decision of the Certification Board if the company does not meet the requirements of the RALA Competence and fails to take sufficient corrective actions within a reasonable time.